TURBO·MOT
DIREKT. EINFACH. CLEVER.

Werkstatt-Info

Turboladerschaden: Fehlermeldung durch elektr. Ladedruckstellgeber!

Neuer Turbolader mit Fehlermeldung

Feuchtigkeit in der Turboladerregeldose - Regeldose beschädigt Positionsgeber.

Feuchtigkeit aus Schläuchen für die Ladedruckregelung sammelt sich in der Regeldose und beschädigt den elektronischen Positionsgeber. Wird die Ursache eines Turboladerschadens durch die Werkstatt nicht erkannt, lagert sich diese Feuchtigkeit in der Regeldose wiederholt ab und beschädigt erneut den Positionsgeber.

Deutliche Ablagerungen im inneren der Regeldose

Nach öffnen der Regeldose zeigt sich die Ursache für die Fehlermeldung.

Kondenswasser aus Motorentlüftung und Verbindungsschläuchen, welches in die Regeldose des Turboladers gelangt ist, verursachte Ablagerungen und Kontaktfehler am elektronischen Positionsgeber.

Folge: Notlaufprogramm und reduzierte Motorleistung.

Turbo-Mot GmbH
Leinenweg 13 · 33415 Verl
T +49 5246 83899-0
F +49 5246 83899-99
E info@turbo-mot.de

Ihr persönlicher Werkstattpartner!
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Experten direkt zur Verfügung - rufen Sie uns einfach an: 05246 83899-0. Auf unserer Website finden Sie weitere Werkstattinfos:
www.turbo-mot.de