002

TURBO·MOT
DIREKT. EINFACH. CLEVER.

Werkstatt-Info

Turboladerschaden: Überprüfen Sie den richtigen Sitz der Dichtung am Auspuffkrümmer!

Abdruck einer seitenverkehrt montierten Dichtung

Nur im oberen Drehzahlbereich fehlt dem Motor die Leistung.

Eine seitenverkehrt montierte Dichtung beeinträchtigt den Abgasstrom so, dass der Abgasstaudruck zwischen Turbolader und Motor erheblich ansteigt. Die Folge ist Leistungsverlust nur im oberen Drehzahlbereich und Überdruck im Kurbelgehäuse des Motors mit einem ölundichten Turbolader.

Nur ein kpl. freier Abgaskanal
gewährleistet einen sauberen Motorlauf

Nach nur kurzer Laufzeit mit einer in den Abgasstrahl ragenden Dichtung, beginnt die Verformung und Auflösung durch Abgasdruck und Hitze. Abgelöste Dichtungsteile schießen in den Turbolader und beschädigen Ladedruckregelung und Turbinenrad. Es kommt zum Totalausfall.

Turbo-Mot GmbH
Leinenweg 13 · 33415 Verl
T +49 5246 83899-0
F +49 5246 83899-99
E info@turbo-mot.de

Ihr persönlicher Werkstattpartner!
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Experten direkt zur Verfügung - rufen Sie uns einfach an: 05246 83899-0. Auf unserer Website finden Sie weitere Werkstattinfos:
www.turbo-mot.de